

2. Пояснювальна записка

2.1 Загальні дані

Згідно листа-замовлення представниками Івано-Франківської філії ДП "НДІпроектреконструкція" в березні 2023р. проведено обстеження підвальних приміщень будівлі музичної школи №3 по вул. Галицька,101 в м. Івано-Франківську з метою використання даних приміщень під найпростіше укриття, для учасників освітнього процесу.

Міністерство освіти і науки опублікувало повний перелік рекомендацій щодо організації укриттів, розроблених Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Передусім, укриття мають розміщуватися у підвальному (підземному) приміщенні, на цокольному чи на першому поверсі навчального закладу. В останньому випадку – за умови забезпечення огорожувальними будівельними конструкціями.

Важливим є те, що укриття повинно розташовуватися у складі основної будівлі школи/університету або у безпосередній близькості до закладу (до 100 м). У разі повітряної тривоги учні та вчителі повинні мати змогу якомога оперативніше дійти до нього.

Обстеження проводилось в обсязі необхідному для визначення технічного стану основних несучих конструкцій та підготовки технічного звіту за результатами обстеження, висновками та рекомендаціями.

Під час проведення обстеження будівлі проводились такі роботи:

- проведення обстеження будівлі з метою визначення дефектів будівельних конструкцій;
- визначення умов в яких знаходяться будівельні конструкції;
- опрацювання результатів обстеження та визначення технічного стану конструкцій;
- виготовлення технічного звіту за результатами обстеження з висновками та рекомендаціями .

Роботи виконувались з врахуванням вимог :

- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст39-2;

									Арк.
Зм.	Кіл.	Арк.	№док	Підпис	Дата				