

Стіни першого та другого поверхів - цегляні, поштукатурені. Руйнувань та деформацій не виявлено. Знаходяться в задовільному стані.

Перегородки - цегляні, поштукатурені в задовільному стані.

Перекриття - над підвалом – цегляне склепіння. В деяких приміщеннях підвалу штукатурка частково зруйнована. Металеві балки під склепіння через підвищенну вологість та довготривалу експлуатацію зазнали значних ушкоджень корозією. Порушені цілісності перекриття, прогинів або тріщин не виявлено. В попередній період експлуатації було виконане підсилення перекриття двотавровими балками, які зазнали значних ушкоджень від корозії та не виконують необхідної функції. Міжповерхове перекриття – монолітне з/бетонне, горищне – по дерев'яних балках з підшивкою дошками і поштукатурено по дранці. Тріщин та руйнувань при візуальному обстеженні не виявлено.

Перекриття підвалу знаходяться в непридатному для експлуатації стані та потребують ремонту (категорія III).

Сходи – монолітні заливобетонні покриття із керамічної плитки. Перила оздоблені декоративними елементами художньої ковки. Стан – задовільний.

Дах – шатровий по дерев'яних кроквах і латах, покрівля із металочерепиці заміна покрівлі виконана на протязі останніх років.

В загальному стан - нормальній.

Підлоги - паркет, дошки, керамічна плитка. В загальному стан - задовільний.

Столярні вироби – вікна металопластикові; вхідні двері дерев'яні автентичні.

В загальному стан - задовільний.

2.6 Приміщення укриття

Підвальні приміщення основної частини з внутрішніми розмірами в плані 7,9м на 16,51м; висота приміщень 1,7-2,35м. з сходовою кліткою площею 15,1м², яка веде до коридору першого поверху та прибудованими сходами для аварійного виходу безпосередньо на вулицю площею 4,13м². Загальна площа 125м². Також до укриття була влаштована повітrozабірна шахта з тунелем, які на даний час частково зруйновані, або демонтовані.

На даний час частина приміщень не експлуатується через підвищенну вологість

Зм.	Кіл.	Арк.	№док	Підпис	Дата	Арк.
						01/23- ПЗ