

вузлів, деталей та виявлених дефектів і ушкоджень, виконана за допомогою цифрових фотоапаратів.

Кліматологічна характеристика району розташування об'єкта.


Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», Проектна документація розроблена для Івано-Франківської області, кліматичної зони ША.

Особлива характеристика будівельного майданчика:

- розрахункова зимова температура зовнішнього повітря -22°C
- нормативне снігове навантаження – 140 кгс/м²
- нормативне вітрове навантаження – 50 кгс/м²
- глибина промерзання ґрунту - 90 см
- сейсмічність - 6 балів

Існуюча будівля відноситься до III степені вогнестійкості, класу наслідків СС2

2.2 Короткі історичні відомості про будівлю



Одним з будинків в Івано-Франківську, який має цікаву історію, але не охороняється жодним статусом є кам'яниця за адресою – вулиця Галицька, 101.

									Арк.
Зм.	Кіл.	Арк.	№док	Підпис	Дата				

01/23– ПЗ