

Будинок розташований на вул. Галицька. З боку головного фасаду виконане вимощення тротуару з бетонної бруківки.

Будівля П-подібної конфігурації в плані, з прибудованою господарською будівлею разом з будинком №99 утворюють закритий двір. В'їзд на територію з вул. Галицька.

У дворі виконаний благоустрій, влаштовані доріжки, проїзди, клумби.

#### 2. 4 Архітектурно – планувальне рішення

Будинок двоповерховий з підвалом під частиною будівлі та багатосхилим дахом.

На даний час в будівлі розміщені приміщення музичної школи, в попередні роки в будівлі розміщувалось медичне училище, в підвальних приміщеннях протирадіаційне укриття, яке не використовувалось за призначенням на паротязі останніх більше 30 років.

На даний час в одному з приміщень підвалу влаштоване найпростіше укриття, решту приміщень підвалу не експлуатуються та перебувають в непридатному стані.

До складу цих приміщень входять: тамбури, коридори, кімнати та допоміжні приміщення.

Вхід до даних приміщень здійснюється з внутрішнього двору через коридор, по бетонних східцях, та є запасний вихід по прибудованих сходах бокового фасаду з правої сторони, також існує аварійний вихід через вікно в прямику.

#### 2.5 Технічна характеристика конструкцій будівлі.

**Конструктивна схема будівлі** – безкаркасна стінова з повздовжніми та поперечними несучими цегляними стінами.

**Фундаменти** – стрічкові, з бутового каменю і цегли, не обстежувались. Тріщин чи просідань у стінах підвалу та будівлі не виявлено, що свідчить про те, що фундаменти знаходяться в задовільному стані.

**Стіни** – Стіни підвалу цегляні, поштукатурені. Перемички над прорізами в підвалі виконані у вигляді цегли покладеної «на ребро» та в деяких прорізах підсилені арматурою, яка зазнала корозії.

							01/23– ПЗ	Арк.
Зм.	Кіл.	Арк.	№док	Підпис	Дата			